

カメラ仕様書・主要機能

- ・TFT 3.0インチ画面
- ・輝度調整可能パッシブ赤外線
- ・マルチショット撮影機能（1検知あたり最大6ショットまで）
- ・10秒～90秒間で動画撮影時間設定機能
- ・10秒～30分間で設定可能な検知間ディレイ機能
- ・46の不可視赤外線LEDによる夜間静止画・動画撮影
- ・録音機能付き
- ・静止画向け日時・温度・月齢印字機能

本体カメラ

- ・サイズ：OLH-12・10＝縦横 200^{mm}×150^{mm}奥行き 100^{mm}、 OLH-8 3G＝
縦横 300^{mm}×200^{mm}奥行き 150^{mm}温度管理機能付IP54相当の鍵付ハウジング収納。
- ・内蔵カメラサイズ：縦横 170^{mm}×110^{mm}奥行き 70^{mm}
- ・静止画：OLH-12＝12MP（4000×3000）・8MP・5MP、OLH-8＝8MP
- ・動画解像度：1280×720AVI
- ・赤外線LEDs（850nm）日中：カラー撮像/夜間：モノクロ撮像
- ・トリガー時間：0, 8秒
- ・マルチショット：6枚まで
- ・タイムラプス：OLH-12＝30秒～1時間/OLH-8＝10分～1時間
- ・スタンプ機能：静止画のみ自動日時・温度・月齢印字機能
- ・カメラ電源：単一電池8本、又は外部12V DC電源
- ・メモリースロット：SD/SDHCカード（最大32GB）
- ・液晶画面：3.0インチ液晶スクリーン
- ・音声録画：有
- ・検知距離：2m～15mまで（OLH-12は無線式探知子機が別売）
- ・検知角度：約30度
- ・視野角：約50度
- ・出力ポート：USB/TV出力
- ・写真ファイル：JPG
- ・動画ファイル：AVI
- ・内部メモリー：無
- ・露出：自動式
- ・動画出力：PAL/NTSC方式
- ・動作温度：-20℃～+50℃
- ・保管温度：-30℃～+75℃
- ・コンピューター：Windows 2000/XP/VISTA/7/8/Mac OS x

内蔵カメラ非公開と本製品がレンタルのみ対応の理由：

① 北米の大手メーカー製造の OLH シリーズの内蔵カメラは乾電池で長期間使用可能で高画質保存が可能という素晴らしいメリット部分と高温多湿の日本国内における使用では、夏季の高温下での熱ダレによる不具合や冬期の霜などによる内部への結露（寒暖差で内蔵カメラケース内部基板部分がびしょびしょになります）での短寿命（メーカー保証は簡易防水機能付きで6カ月となっております。弊社において、特製IP54相当防水ハウジングに収納して乾電池仕様での約2年間にわたる実際の稼働に於いて、夏季の熱ダレによる不具合は免れていますが、冬期に数台が内部結露をして電源が入らず動作停止となったケースがあります）というデメリット部分がございます。

② 従って、hp上でメーカー名や機種を公にすることはメーカー様や関連各位様に対して不利益を与えてしまう懸念がありますので非公開とさせていただきます。

前記①問題は弊社特製ハウジング内や基盤部分に除湿剤装填や通風型結露防止ファンを組み込むことで熱ダレや内部結露を軽減しておりますが、高温多湿の日本国内においてはそれでも短寿命は免れません。弊社といたしましては官公庁様はじめ重要な箇所での防犯カメラとしての連続動作を満たすために、ユーザー様にレンタル期間の機器故障時の代替え機無料交換保守サービスを行っております。故障時の迅速なご対応のために弊社はレンタル台数の約半数の機器を常時ストック在庫しております。ストック品をご用意していない場合は米国本土に修理品を送付した場合、最短でも1～2カ月かかります。場合によっては6カ月近く待たされる場合があります。ストック品確保により、万一の機器故障時においてもシームレス（切れ目のない）で迅速なサービス対応をさせていただいております。

以上のことから、内蔵カメラは短寿命の消耗品扱いとしてのリスクを考慮した上でのレンタル価格設定を行わせていただいておりますのでご理解をお願いいたします。

※冬期結露問題が起こる理由：本カメラ装置は撮影待ちの状態での待機電流が非常に少なく動作検知して撮影が始まると内部温度が急激に上昇して、カメラ外部と内部の温度差が大きくなり、結露を起こすものと想定されます。カメラの原産国は北米のカラッとした気候ですからこういった現象はあまり想定されない問題であったかもしれません。

※弊社ハウジングに収納しないで使用した場合は、一応簡易防水機能は付いていますが、夏場の高温下では更に短寿命、冬場は結露が激しく更に短寿命となることは容易に想定できます。元々メーカー保証が6カ月しかついていないことも納得出来ます。

ユーザー様の中には、内蔵カメラのみのご購入をご希望される方もございますが、弊社は前記①リスクの問題と販売後のサポート対応が出来かねますので、弊社製造ハウジングに収納したシステムでレンタルのみのご提供をさせていただいております。